

# 令和5年度 通学路合同点検結果(初富小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	東初富一丁目18番付近の交差点 (市道17号線)	車の交通量が多く、登下校時の横断が 難しい。	・横断方法について、児童に安全指導(学校)