

小学校の通学路の緊急一斉点検結果(五本松小学校)

| 番号 | 危険箇所 | 内 容 | 対策内容 |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ① | 南初富1-16付近 (五本松小学校正門付近) | 信号待ちをしている児童の間を速度を出した 自転車が多く通行する。 | ①街頭監視について警察と協議する(鎌ヶ谷市) ②車両に対する注意喚起を目的に安全看板等の設置(鎌ヶ谷市) |
| ② | 南初富1-14付近 (旧越後屋前~五本松小) | 道幅が狭いため、児童の近くを速度を出した 車両が多く通過する。 | ①車両に対する注意喚起を目的に路面標示の緑フチ取り及びグリーンベルトの保全(鎌ヶ谷市) |
| ③ | 南初富1-16付近 (五本松小裏門前T字路) | 道幅が狭く、交差点と認識しづらい。 | ①車両に対する注意喚起を目的にクロスマークの設置及び交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市) |
| ④ | 新鎌ヶ谷三丁目15-36付近 ルネマンション付近 | 自転車の通行量が非常に多く、通行する児童 と衝突する危険性がある。 | ①車両等に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市) |
| ⑤ | 新鎌ヶ谷四丁目4付近 | 付近を通行する車両の速度が早い。脇から速 度を出した車両が出てくるため出会い頭に衝 突する危険性がある。 | ①車両等に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市) |
| ⑥ | 南初富一丁目2番付近 (マルエイ付近) | 脇から出てくる車と出会い頭に衝突する危険 性がある。 | ①車両等に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市) |