

平成24年度 通学路緊急合同点検結果(西部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	初富114付近	初富保健病院T字路	信号機がないT字路。交通量が多く横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 看板「通学路注意」の設置(実施済) 歩道の拡幅整備(H25年度以降)【注】 ⇒現在実施中 信号機設置(H24年度要望)【注】 ⇒現在要望中 		見守り指導の継続
②	初富172付近	入道台の交差点	交通量が多い交差点である。右折・左折の巻き込みに注意が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> 看板「通学路注意」の設置(実施済) 待避場所の確保(実施済) 		見守り指導の継続
③	串崎新田2付近	串崎新田付近T字路	スピードを出した車が多い。T字路としての認識がうすい。	<ul style="list-style-type: none"> 看板「児童横断注意」の設置(実施済) 足形止まれシートの設置(実施済) カーブミラーの設置(実施済) 		
④	初富23付近	大山歯科前T字路	信号機はあるが、交通量が多く横断時に注意が必要。	<ul style="list-style-type: none"> 看板「児童横断注意」の設置(実施済) 		見守り指導の継続
⑤	北中沢1-14付近	アクロスマンション前	マンションから県道に出るまでの道が抜け道となっており危険。	<ul style="list-style-type: none"> 路側帯カラー舗装の設置(実施済) 看板「歩行者注意」の設置(実施済) 	横断歩道塗り直し(実施済)	見守り指導の継続
⑥	くぬぎ山1-17付近	防衛省官舎前	交通量が多く、直線であるためスピードを出す車が多い。	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示「通学路」の設置(実施済) 外側線塗り直し(実施済) 横断防止柵の設置(実施済) 		見守り指導の継続
⑦	初富100付近	初与園前十字路	T字路としての認識がうすく、交通量も多い。	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示「横断者注意」の設置(実施済) 交差点内滑り止めカラー舗装(実施済) 	<ul style="list-style-type: none"> 規制時間帯変更の検討【注】(実施済) 信号機設置(実施済) 	見守り指導の継続
⑧	初富110付近	西部小学校前	交通量が多い。松戸方面から来た子どもが、手押し信号機に至るまで歩道がない。	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道前後カラー舗装の設置(実施済) 歩道の拡幅整備(H25年度以降)【注】 ⇒現在実施中 		見守り指導の継続

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。