

# 平成24年度 通学路緊急合同点検結果(五本松小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	南初富1-16付近	五本松小学校正門付近	信号待ちをしている児童の間を自転車が通り危険である。	・車止め2基設置(実施済)		見守り指導の継続
②	初富924付近	白戸病院前 (マルヤから五本松交差点)	道路幅が狭く、歩行者と車がすれ違うときに危険である。	・路側帯カラー舗装の設置(実施済)		見守り指導の継続
③	南初富1-14付近	旧越後屋前～五本松小	道幅が狭く危険。スピードを出す車が多い。	・路面標示「学童注意」の設置(実施済) ・交差点内れんがカラー舗装(実施済) ・看板「速度落とせ」の設置(実施済) ・路側帯カラー舗装の設置(実施済)		
④	南初富1-16付近	五本松小裏門前T字路	道幅が狭く、出会い頭の事故が起きそうである。	・路面標示「通学路」の設置(実施済) ・看板「通学路注意」の設置(実施済)		見守り指導の継続
⑤	南初富3-7付近	居酒屋とみ先	信号機のない交差点であり、横断に注意を要する。	・区画線補修(実施済) ・看板「通学路注意」の設置(実施済)		