

令和3年度 通学路合同点検結果(鎌ヶ谷小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	初富本町一丁目付近(市道1513号線) (BigA~市役所裏)	道幅が狭いが、速度を出して通行する車両が多い。	・注意喚起看板の設置(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・路面標示「通学路」補修(鎌ヶ谷市) ・グリーンベルトの設置(鎌ヶ谷市)
②	中央一丁目6-7付近~新鎌ヶ谷二丁目1中央 一交差点(市道2334号線) 中央一郵便局~国道464号中央一交差点	道幅が狭く、歩行者の近くを速度を出した車両が通過する。	・注意喚起看板の設置(鎌ヶ谷市)【実施済】 ・グリーンベルトの設置(鎌ヶ谷市)