

# 令和4年度 通学路合同点検結果(鎌ヶ谷小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	正門付近歩道(市道2339号線) 鎌ヶ谷小学校第三放課後児童クラブ付近丁字路 ～中央一郵便局付近丁字路	正門付近であるため、段違いの歩道があるが、児童が集中する時間帯には車道側に落下する児童がいる。	・車道部分の路面補修(鎌ヶ谷市) ・丁字路付近の路面補修と横断歩道のカラー化(鎌ヶ谷市) ・防護柵の設置【注】(鎌ヶ谷市)

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。