

令和3年度 通学路合同点検結果(初富小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	東初富三丁目2-2付近 (部品工業(株)工場付近)	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	・車両に対する注意喚起を目的に交通安全看板等の設置(鎌ヶ谷市)【実施済】
②	正門前の歩道(市道17号線)	道幅が狭く、歩行者の近くを速度を出した車両が通過する。	・車両に対する注意喚起を目的に外側線及びグリーンベルトの保全工事(鎌ヶ谷市) ・境界杭の改良(鎌ヶ谷市) ・速度規制について警察と協議する(鎌ヶ谷市)
③	市道2703号線 (柵高台交差点～公文教室(東初富五丁目3付近))	道幅が狭いため、歩行者の近くを車両が多く通過する。	・車両に対する注意喚起を目的に路面標示の保全(鎌ヶ谷市)