

# 令和4年度 通学路合同点検結果(西部小学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	くぬぎ山1号踏切付近 (市道20号線)	ガードレールが無く、S字になっていて歩行者も運転者も見通しが悪い。通学時間帯に交通量が多い	・グリーンベルトの補修(鎌ヶ谷市) ・車止めの補修(鎌ヶ谷市)