

平成24年度 通学路緊急合同点検結果(北部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	栗野735付近	栗野保育園～北部公民館	スピードを出す車が多く、横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・滑り止め舗装(実施済) ・路面標示「速度落とせ」の設置(実施済) ・看板「速度落とせ」の設置(実施済) ・横断歩道前後滑り止め舗装(実施済) 	<ul style="list-style-type: none"> ・30キロ速度規制(実施済) ・信号設置(実施済) 	見守り指導の継続
②	南佐津間14付近	渋谷重兵衛商店前 ～北部公民館方面	登下校時間帯、両方向からの通勤車両が多く、道幅が狭く危険。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・歩道の拡幅整備(実施済) 		見守り指導の継続
③	西佐津間1-7付近	大野信号設備工業前交差点	信号機はあるが、交通量が多く横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路注意」の設置(実施済) 		見守り指導の継続
④	西佐津間2-5付近	東武野田線268号踏切(六実変電所前)	狭く、見通しが悪いため危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路注意」の設置(実施済) 	<ul style="list-style-type: none"> ・パトロール 取り締まり強化 ・規制標識の設置(実施済) 	見守り指導の継続
⑤	栗野740付近	栗野保育園前	変則十字路であり横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・看板の移設(実施済) 	横断歩道等塗り直し(実施済)	
⑥	栗野614付近	栗野交番前	信号機はあるが、交通量が多く横断が危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路注意」の設置(実施済) 		見守り指導の継続
⑦	栗野754付近	安田学園グランド前 交差点	信号機がない交差点であり、登下校時間帯の車の交通量が多く、横断が難しく危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・滑り止め舗装(実施済) ・ポストコーン設置(実施済) ・信号機設置(H24年度以降要望中)【注】 ⇒現在要望中 		見守り指導の継続
⑧	栗野335付近	栗野十字路～第三中学校方面	交通量が非常に多いが、道路幅が狭いところがあり、渋滞時には歩行者と車両が接触しそうになる。	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「通学路注意」の設置(実施済) 	街頭監視	
⑨	栗野754付近	自衛隊前歩道	雨が降ると歩道に水が溜まり、歩行が困難である。	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂撤去、除草(実施済) ・排水施設清掃(実施済) 		
⑩	栗野335付近	栗野十字路周辺 (鎌ヶ谷消防署～東邦鎌ヶ谷病院)	交通量が非常に多いが、一部歩道がないところがある。	<ul style="list-style-type: none"> 【千葉県】 ・除草(実施済) ・看板「通学路注意」の設置(実施済) 		

【注】中長期的な対策であり、要望実現のための環境整備について、検討が必要です。