

平成24年度 通学路緊急合同点検結果(中部小学校)

番号	危険箇所		内 容	対策		
				道路管理者	警察	学校
①	北中沢3-9付近	北中沢3丁目十字路	信号機のない変則十字路。交通が多く危険。	・路側帯カラー舗装及び道路区画線の塗り直し(実施済)		見守り指導の継続
②	北中沢2-14付近	あいさつ通り	抜け道として交通が多く、通行に注意が必要。	・看板「通学路注意」の設置(実施済)		
③	東中沢4-5付近	あいさつ通り先手押し信号機～中部小学校方面	信号機はあるが見通しが悪い。中部小方面の道路は抜け道となっており危険である。	・看板「横断者注意」の設置(実施済) ・路側帯カラー舗装及び外側線の設置(実施済)		見守り指導の継続
④	東中沢2-24付近	こひなたストア前十字路	信号機のない変則十字路。交通が多いため横断が危険である。	・看板「通学路注意」の設置(実施済)		見守り指導の継続
⑤	東中沢3-8付近	みちる幼稚園ランド前交差点	信号機のない交差点であり、横断に注意を要する。	・交差点内のカラー舗装(実施済)	横断歩道の塗り直し(実施済)	
⑥	東中沢3-36付近	向日葵パン前交差点	片側のみ信号機があるが、坂になってスピードを出す車が多く横断が危険。	・車止めの設置(実施済)	信号機増設(実施済) 横断歩道の設置(実施済)	見守り指導の継続
⑦	東中沢3-40付近	向原公園前交差点(東中沢3丁目階段下)	交通量は少ないが、多くの子どもが横断する場所である。また、宅地造成のため見通しが悪く危険である。	・足形止まれシートの設置(実施済) ・自転車止まれシートの設置(実施済)		見守り指導の継続
⑧	東中沢3-39付近	中部小学校前十字路	信号機のない交差点であり、横断に注意を要する。	・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・交差点中心にクロスマーク設置(実施済)		見守り指導の継続
⑨	道野辺中央1-6付近	シラカワパレス前	信号機はあるが、交通が増加しており横断に注意を要する。	・看板「通学路注意」の設置(実施済)		見守り指導の継続
⑩	道野辺中央4-6付近	セブンイレブン道野辺中央4丁目店前交差点	朝の交通が多く道幅も狭く危険である。	・横断歩道前後のカラー舗装(実施済) ・区画線補修(実施済)	横断歩道等の塗り直し(実施済)	見守り指導の継続
⑪	道野辺中央2-4付近	はな膳付近十字路	交通が多く、子どもたちが道路を横断するときに危険が伴う場所である。	・看板「通学路注意」の設置(実施済) ・すべり止めカラー舗装及び区画線の補修(実施済) ・信号機設置⇒現状では難しいと意見が出ました		
⑫	東中沢3-15付近	東中沢3丁目階段上	外側線がなく、児童が道いっぱいに広がって歩いている。	・外側線の塗り直し(実施済) ・路側帯カラー舗装の設置(実施済)		見守り指導の継続