

令和5年度 通学路合同点検結果(第五中学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	東初富一丁目18番付近の交差点 (市道17号線)	車の交通量が多く、登下校時の横断が難しい。	・横断方法について、生徒に安全指導(学校)
②	初富801付近 (市道2525号線)	市道2507号線との接道部分の丁字路付近は道幅が狭い。スピードを上げて通過する車両が多い。	・路面標示(鎌ヶ谷市)