

## 令和6年度 通学路合同点検結果(第二中学校)

番号	危険箇所	内 容	対策内容
①	東部児童センターから東部学習センター方面 (市道4709号線)	宅地開発が進んだことで、車の交通量が増え、また舗装の状態が悪く道が狭い。	・令和7年度舗装工事について検討(鎌ヶ谷市) ・グリーンベルト側を通行するよう児童に安全指導(学校)
②	中新山交差点 (市道37号線・市道39号線)	車の交通量が多いことに加え、スピードを落とさず交差点内に侵入する車両が多い。	・横断方法について、生徒に安全指導(学校)